

Box 63  
971 03 LULEÅ  
Tel 0920-60460BERNDTSON JAN  
ARVIDSTORPSGATAN 23  
46157 TROLLHÄTTAN**Radonmätning med spårfilm** (Enligt SSIs metodbeskrivning i 94-05 nr 1)

Inkom 2001-02-05

Analyserad 2001-02-06

Mätplats

Mättid 1999-12-01 - 2001-01-31

BARDEN 1

BERNDTSON JAN  
ARVIDSTORPSGATAN 23  
46157 TROLLHÄTTAN**Beställare**  
TROLLHÄTTAN**Fastighetsdata**

Fastighetsnummer:

Bostadstyp: VILLA  
Typ av grund: KÄLLARE  
Typ av ventilation: SJÄLVDRAG  
Hushållsvatten: KOMMUNALTBlåbetong ingår: NEJ  
Besök av fackmän: INGET BESÖK  
Byggnadsår: 1920  
Ombyggnadsår: 1972**Uppmätta värden** (för mer information se baksidan)

Film 248031	SOVRUM	Plan 1	<30 Bq/m <sup>3</sup>	+/- 10
Film 248032	ALLRUM	Plan 2	<30 Bq/m <sup>3</sup>	+/- 10

**Årsmedelvärde**

Radongashalt

&lt;30

Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och tom mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

**Kommentarer:**

Mätrapporten upprättad: 2001-02-06

Härmed intygas att mätinstruktionerna följts.

  
.....  
Geolog  
MRM Konsult AB.....  
JAN BERNDTSON  
Mätplatsansvarig

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1989), SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.