

2006-06-21

**Radonmätning med spårfilm**

(Enligt SSIs metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

**Mätplats**JOHANSSON CARL GÖRAN  
SANDHEMSVÄGEN 85  
46142 TROLLHÄTTANTROLLHÄTTANS STAD  
MILJÖFÖRVALTNINGEN  
46183 TROLLHÄTTANInkom: 2006-05-04  
Beräknad: 2006-06-15

Etsningsnr: 060505-4

**Fastighetsdata**

TÖRNSÅNGAREN 15

Lägenhetsnr:  
Fastighetsnr:  
Byggid:  
Bostadstyp: VILLA  
Typ av grund: KÄLLARE  
Typ av ventilation: SJÄLVDRAGHushållsvatten: KOMMUNALT  
Blåbetong ingår: NEJ  
Besök av fackmän: INGET BESÖK  
Byggnadsår: 1964  
Ombyggnadsår:**Uppmätta värden** (för mer information se baksidan)

| Filmnr | Rumstyp    | Plan | Bq/m <sup>3</sup> | Start datum | Stopp datum | Anm. |
|--------|------------|------|-------------------|-------------|-------------|------|
| 665183 | SOVRUM     | 2    | 40 +/- 10         | 2006-02-27  | 2006-05-02  |      |
| 665184 | SOVRUM     | 1    | 60 +/- 10         | 2006-02-27  | 2006-05-02  |      |
| 665185 | GILLESTUGA | 0    | 110 +/- 20        | 2006-02-27  | 2006-05-02  |      |

**Anmärkningar:****Årsmedelvärde****Radongashalt****70 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

**Mätrapporten godkänd:**

2006-06-15 15:18:15

Frej Kullman  
MRM Konsult AB

Mätrapporten ifylld av: GÖRAN JOHANSSON

Bostadsinnehavare  
Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.