



Norra Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund
Larmvägen 1
461 38 TROLLHÄTTAN

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor
Datum

2019-09-12

Diarienummer

4400-700402-1-1

Utfärdare

Norra Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund
Larmvägen 1
461 38 TROLLHÄTTAN
0520-485934

Adressat

Karlsson Leif
Andreas Karlsson
Våtevilla 2
461 92 TROLLHÄTTAN

Fastighet

Fastighetsbeteckning ÅSAKA 8:19	Ägare Karlsson Leif Åsaka Lillegården 461 94 TROLLHÄTTAN	Brukare/Innehavare Karlsson Leif Åsaka Lillegården 461 94 TROLLHÄTTAN
Fastighetsadress ÅSAKA LILLEGÅRDEN		
Kontrolldatum 2019-09-12		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Värmepanna fastbränsle	Fabrikat/modell Norah 312	Våning Bottenvåning	Utrymme kök
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 153 veckor	Senast sotad 2019-03-28
Rök-/avgaskanal			
Typ Tegel	Fabrikat/modell	Benämning	

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.20	Taksteg saknas. 2 steg kompletteras vid nock...	1

Brandskyddskontrollant

Thomas Ehrenborg

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.



Norra Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund
Larmvägen 1
461 38 TROLLHÄTTAN

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor
Datum

2019-09-12

Diarienummer

4400-700402-2-1

Utfärdare

Norra Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund
Larmvägen 1
461 38 TROLLHÄTTAN
0520-485934

Adressat

Karlsson Leif
Andreas Karlsson
Våtevalla 2
461 92 TROLLHÄTTAN

Fastighet

Fastighetsbeteckning ÅSAKA 8:19	Ägare Karlsson Leif Åsaka Lillegården 461 94 TROLLHÄTTAN	Brukare/Innehavare Karlsson Leif Åsaka Lillegården 461 94 TROLLHÄTTAN
Fastighetsadress ÅSAKA LILLEGÅRDEN		
Kontrolldatum 2019-09-12		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Kamin - Primär	Fabrikat/modell Asgård	Våning Bottenvåning	Utrymme Tv-rum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 153 veckor	Senast sotad 2019-03-28
Rök-/avgaskanal			
Typ Tegel	Fabrikat/modell	Benämning keramikrör	

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.20	Taksteg saknas. 2 steg kompletteras, med ett på vardera sida av nocken...	1

Brandskyddskontrollant

Thomas Ehrenborg

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separata.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.