

Ålstad 20:9

Åtgärdat av säljaren efter besiktning

Huvudbyggnad utvändigt

Dörrar - tröskelbleck monterat

Grunden - städad

Entréplan

Kyl/frys - läckageskydd monterat

Elcentral - täcklock monterat

Toalett - givare för avloppstank monterad på vägg

Vinden

Ventilationsrör - isolerat

Rör till köksfläkt - Brandisolering monterad